

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО «ДДТ с. Акша»

О.И.Корбут

« 07 » октября 2021 г.

Акт обследования здания МБУДО «ДДТ с. Акша»

Комиссия в составе 5 человек, провели обследование МБУДО «ДДТ с. Акша» на предмет доступности для детей инвалидов и других маломобильных групп населения. Результаты обследования:

- Территории, прилегающей к зданию (участка) МБУДО «ДДТ с. Акша» (приложение №1);
- Входа (входов) в здание МБУДО «ДДТ с. Акша» (приложение №2);
- Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) МБУДО «ДДТ с. Акша» (приложение №3)
- Санитарно-гигиенических помещений МБУДО «ДДТ с. Акша» (приложение №4);
- Системы информации на объекте МБУДО «ДДТ с. Акша» Приложение №5).

Пляскин А.В. –

Пляскин

А.В. Пляскин

Голотвина Н.Л. –

Голотвина

/ Н.Л. Голотвина /

Стебаков А.В. –

Стебаков

/ Стебаков А.В. /

Митина Н.А. –

Митина

Митина Н.А.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБУДО «ДДТ с. Акша»Забайкальский край, Акшинский район,с. Акша, ул.Ононская, 46*(наименование объекта, адрес)*

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	-	-	-	-
2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	-	-	-	-
3	Крыльцо	есть	-	-	-	-	-	-
4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	1. Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку учреждения к зданию 2. Информационная поддержка на всех путях движения МГН 3. Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними 4. Организация мест отдыха на участке (рекомендуется)						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы). Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Доступно частично	-	-	Технические решения невозможны

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБУДО «ДДТ с. Акша»Забайкальский край, Акшинский район,с. Акша, ул. Ононская, 46*(наименование объекта, адрес)*

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Крыльцо (наружное)	есть	-	-	-	-	-	-
2	Папдус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
3	Входная площадка (перед дверью)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Дверь (входная)	есть	-	-	-	-	-	-
5	Тамбур	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	1. удобный) путь к зоне целевого назначения. 2. Гигиенические сертификаты на материалы все (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними. 3. Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня все пола.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Вход в здание	Доступно частично	-	-	Технические решения невозможны

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)МБУДО «ДДТ с. Акша»Забайкальский край, Акшинский район,с. Акша, ул.Ононская, 46

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор	есть	-	-	-	-	-	-
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
5	Дверь	есть	-	-	-	-	-	-
6	Пути эвакуации	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	1. Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. 2. Гигиенические сертификаты на материалы все (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними. 3. Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня все пола.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	недоступно			Технические решения невозможны

I. Результаты обследования:

4. Санитарно-гигиенических помещений
МБУДО «ДДТ с. Акша»Забайкальский край, Акшинский район,с. Акша, ул.Ононская, 46*(наименование объекта, адрес)*

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	нет	-	-	-	-	-	-
2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	1. Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан в общественных зданиях. 2. Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов 3. Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола. 4. Информирование обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками 5. Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами и контактирующие с ними 6. Рекомендовано использование: - водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами), - управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
	недоступно			Технические решения невозможны

I. Результаты обследования:

5. Системы информации на объекте

МБУДО «ДДТ с. Акша»

Забайкальский край, Акшинский район,

с. Акша, ул. Ононская, 46

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	нет	-	-	-	-	-	-
2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	1. Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ. 2. Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации. 3. Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. 4. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы Акта обследования ОСИ)
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	недоступно			

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 620742407212716292896657514693751711534004166498
Владелец Корбут Ольга Ильинична
Действителен с 20.09.2024 по 20.09.2025